

鵜南小学校の再整備(建て替え)について

1. 鵜南小学校の現状

鵜南小学校については、校舎、体育館が築45年以上経過し老朽化が進んでおり、全面的な建て替えとあわせて津波避難対策の強化が必要な状況となっております。



2. 鵜南小学校再整備についての検討事項

近隣施設である「藤沢市立浜見保育園」及び「よつば児童クラブ」については、施設老朽化の解消及び津波避難対策向上の観点から、鵜南小学校と一体的に整備することを計画しています。



(裏面につづく)

3. 基本構想策定業務の開始

鵜南小学校の建て替えにあたっては、複合化に伴う課題、津波避難対策、法令条件などを整理するため、建て替えに関する基本構想を策定していきます。基本構想の策定は、専門の資格を持つ設計業者に依頼し、学校、保育園、児童クラブの保護者や職員、地域住民のみなさまのご意見をいただきながら進めていきます。

4. 地域住民のみなさまへの情報提供

地域住民のみなさまには、基本構想の進捗に応じて地域回覧にて情報提供してまいります。

また、ご説明、ご周知のできる内容等が整った時点で、説明会を開催する予定です。今後とも、地域住民のみなさまのご意見をお聞きしながら事業を進めていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

【問い合わせ先】

藤沢市教育委員会教育部学校施設課

TEL：0466(25)1111 内線 5121

(保育園・児童クラブに関することは)

藤沢市役所子ども青少年部子育て企画課

TEL：0466(25)1111 内線 3814