

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2016/4/14
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/4/13
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/4/19
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/4/13
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/4/13
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/4/13
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.08						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2016/4/13
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2016/4/13
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2016/4/15
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/4/15
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/4/13
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/4/13
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2016/4/13
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/4/13
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2016/4/13
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2016/4/19
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2016/4/12
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2016/4/12
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/4/13
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.09	2016/4/12
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/4/15
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2016/4/12
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2016/4/12
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/4/19
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2016/4/13
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2016/4/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.08	2016/4/13
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2016/4/19
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2016/4/19
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2016/4/19
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2016/4/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2016/4/19
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2016/4/12
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2016/4/12
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2016/4/12
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2016/4/12
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2016/5/18
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/5/18
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/5/19
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/5/12
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/5/12
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/5/12
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2016/5/18
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/5/19
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2016/5/18
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/5/18
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/5/16
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.09	2016/5/12
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2016/5/13
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/5/13
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2016/5/13
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2016/5/9
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2016/5/18
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2016/5/18
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/5/18
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2016/5/18
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2016/5/18
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2016/5/18
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2016/5/18
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/5/9
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2016/5/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2016/5/16
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	2016/5/13
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2016/5/16
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2016/5/16
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	2016/5/16
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2016/5/18
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2016/5/9
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2016/5/18
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.06	2016/5/17
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.06	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2016/5/16
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2016/5/18
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2016/6/15
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/6/14
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/6/16
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2016/6/14
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/6/14
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/6/14
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2016/6/14
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/6/14
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2016/6/17
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/6/17
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/6/17
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/6/14
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2016/6/14
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2016/6/14
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2016/6/14
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2016/6/16
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2016/6/14
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2016/6/14
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/6/14
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2016/6/14
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/6/14
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2016/6/14
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2016/6/16
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/6/16
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2016/6/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2016/6/17
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.08	2016/6/14
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2016/6/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2016/6/14
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	2016/6/14
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2016/6/14
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2016/6/16
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2016/6/14
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2016/6/17
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2016/6/17
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2016/6/14
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2016/7/12
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/7/11
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/7/13
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/7/14
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/7/14
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/7/14
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2016/7/11
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/7/11
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2016/7/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/7/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/7/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/7/14
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2016/7/14
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/7/14
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2016/7/14
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2016/7/12
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2016/7/11
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2016/7/11
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/7/11
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.09	2016/7/11
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/7/11
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2016/7/11
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2016/7/11
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/7/12
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2016/7/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2016/7/14
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	2016/7/14
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2016/7/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	2016/7/14
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2016/7/14
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2016/7/11
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2016/7/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2016/7/11
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2016/7/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2016/7/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2016/7/11
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2016/8/9
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/8/9
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/8/10
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールのイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/8/10
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/8/10
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/8/10
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.06						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2016/8/10
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/8/10
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2016/8/15
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/8/15
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/8/15
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/8/10
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2016/8/10
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/8/10
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2016/8/10
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2016/8/10
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.06	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2016/8/10
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2016/8/10
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/8/9
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2016/8/10
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/8/9
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2016/8/10
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2016/8/10
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/8/10
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2016/8/10
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2016/8/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09			
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2016/8/15
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2016/8/15
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2016/8/15
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.05	2016/8/9
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2016/8/10
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2016/8/10
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2016/8/15
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2016/8/15
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2016/8/10
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2016/9/13
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/9/14
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/9/21
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/9/12
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2016/9/12
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/9/12
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.06						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2016/9/12
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/9/14
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2016/9/15
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/9/15
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2016/9/15
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/9/12
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2016/9/12
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/9/12
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2016/9/12
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2016/9/13
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2016/9/21
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2016/9/21
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/9/14
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2016/9/21
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/9/12
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2016/9/21
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2016/9/21
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/9/13
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2016/9/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2016/9/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	2016/9/2
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2016/9/15
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	2016/9/15
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2016/9/15
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2016/9/12
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2016/9/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2016/9/21
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2016/9/15
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2016/9/15
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2016/9/21
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2016/10/13
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/10/13
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/10/20
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールのイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/10/14
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/10/14
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/10/14
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2016/10/12
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/10/12
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枡⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2016/10/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/10/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/10/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/10/14
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2016/10/14
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/10/14
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2016/10/14
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.07	2016/10/14
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.07	2016/10/17
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2016/10/18
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/10/13
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2016/10/18
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/10/13
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2016/10/18
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枡④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2016/10/18
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/10/14
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2016/10/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2016/10/14
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	2016/10/14
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2016/10/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2016/10/14
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2016/10/14
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2016/10/13
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2016/10/14
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2016/10/17
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2016/10/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2016/10/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.07	2016/10/17
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2016/11/16
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/11/14
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/11/17
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/11/15
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/11/15
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2016/11/15
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2016/11/15
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/11/16
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2016/11/15
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2016/11/16
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/11/17
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/11/15
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2016/11/15
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/11/15
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2016/11/15
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2016/11/16
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2016/11/17
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2016/11/15
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/11/17
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2016/11/16
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/11/15
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2016/11/17
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2016/11/17
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2016/11/16
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2016/11/15
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2016/11/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	2016/11/15
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2016/11/15
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.08	2016/11/15
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2016/11/15
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2016/11/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2016/11/16
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2016/11/16
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2016/11/18
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2016/11/17
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2016/11/16
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2016/12/15
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2016/12/12
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2016/12/12
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2016/12/12
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2016/12/12
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2016/12/12
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2016/12/12
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2016/12/12
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2016/12/16
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2016/12/16
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2016/12/15
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2016/12/12
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2016/12/12
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2016/12/12
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2016/12/12
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2016/12/12
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2016/12/12
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2016/12/12
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2016/12/15
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2016/12/12
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2016/12/15
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2016/12/12
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2016/12/12
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2016/12/12
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2016/12/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2016/12/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	2016/12/12
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2016/12/15
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2016/12/15
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2016/12/15
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2016/12/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2016/12/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2016/12/12
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2016/12/16
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2016/12/15
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2016/12/12
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/1/13
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/1/13
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/1/11
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2017/1/11
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2017/1/11
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2017/1/11
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.08						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2017/1/13
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2017/1/12
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/1/10
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/1/10
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2017/1/10
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/1/11
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2017/1/11
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/1/11
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2017/1/11
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2017/1/10
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/1/10
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/1/11
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2017/1/12
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/1/11
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2017/1/12
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/1/10
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2017/1/11
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/1/10
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/1/11
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.08	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/1/10
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	2017/1/11
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2017/1/10
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2017/1/10
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2017/1/10
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2017/1/12
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2017/1/10
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2017/1/10
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2017/1/10
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2017/1/10
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/1/11
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2017/2/14
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.04	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/2/13
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/2/24
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2017/2/13
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2017/2/13
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2017/2/13
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.07	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2017/2/13
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2017/2/13
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枡⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/2/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/2/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2017/2/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/2/13
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/2/13
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/2/13
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2017/2/13
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2017/2/13
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/2/14
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/2/14
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2017/2/13
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/2/14
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2017/2/13
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/2/24
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枡④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2017/2/14
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2017/2/13
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/2/13
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/2/14
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	2017/2/13
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2017/2/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	2017/2/14
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	2017/2/14
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2017/2/13
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.05	2017/2/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2017/2/24
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2017/2/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2017/2/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/2/14
	小計		18						
	合計		65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/3/13	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.07		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2017/3/13	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/3/15	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/3/17	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2017/3/13	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2017/3/13	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2017/3/13
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.07			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07			
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2017/3/14	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2017/3/15	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2017/3/17	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/3/17	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2017/3/17	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/3/13	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2017/3/13	
		栽培小屋雨樋下⑤		0.21	0.07	0.05				
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/3/13	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2017/3/13	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2017/3/13	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/3/15	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/3/15	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2017/3/15	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/3/15	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2017/3/13	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/3/15	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	工事のため測定不可		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2017/3/15	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/3/13
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/3/13
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2017/3/17
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	工事のため測定不可	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	2017/3/13
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2017/3/23
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	2017/3/23
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2017/3/23
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2017/3/13
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2017/3/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2017/3/15
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2017/3/22
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2017/3/22
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/3/15
小計			18						
合計			65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。