

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2020/5/18	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2020/5/18	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により 調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2020/5/15	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2020/5/18	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2020/5/27	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2020/5/27	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2020/5/27
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2020/5/15	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2020/5/15	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.04		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.03	2020/5/12	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2020/5/12	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2020/5/12	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2020/5/27	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2020/5/27	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2020/5/27	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2020/5/27	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2020/5/20	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2020/5/18	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.06	2020/5/18	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2020/5/15	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2020/5/18	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.05		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2020/5/15	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2020/5/18	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により 調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2020/5/18	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2020/5/20
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2020/5/27
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2020/5/13
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2020/5/27
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2020/5/12
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.06	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2020/5/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2020/5/20
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2020/5/18
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2020/5/12
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2020/5/13
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2020/5/18
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2020/8/4	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2020/8/4	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2020/8/4	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2020/8/20	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2020/8/17	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2020/8/17	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2020/8/17
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.07			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.05			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2020/8/4	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2020/8/4	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.04		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.03		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2020/8/20	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2020/8/20	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2020/8/20	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.07	2020/8/17	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2020/8/17	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2020/8/11	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2020/8/17	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.04		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2020/8/6	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.03		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2020/8/20	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.04	2020/8/20	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2020/8/3	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2020/8/20	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2020/8/4	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2020/8/20	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.07	2020/8/20	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.04	2020/8/6
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2020/8/11
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2020/8/20
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2020/8/11
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2020/8/20
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2020/8/3
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2020/8/6
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2020/8/20
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2020/8/20
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.07	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2020/8/20
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2020/8/20
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.05	2020/11/9	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2020/11/9	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2020/11/10	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2020/12/15	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2020/11/26	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2020/11/18	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2020/11/18
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.06			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2020/11/10	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2020/11/10	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2020/11/12	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2020/11/9	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2020/11/5	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.07		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2020/11/18	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2020/11/18	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2020/11/26	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2020/11/18	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2020/11/6	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	外壁等改修工事中		
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	外壁等改修工事中		
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2020/11/9	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2020/12/15	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2020/11/9	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2020/12/15	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2020/12/15	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2020/11/9
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2020/11/18
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2020/11/9
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2020/11/26
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.08	2020/11/5
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2020/11/9
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2020/11/4
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2020/12/15
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2020/11/5
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2020/11/12
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2020/12/15
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2021/2/1	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2021/2/1	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	改築工事実施により調査終了		
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08				
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2021/2/1	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2021/2/8	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2021/2/3	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2021/2/3	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	2021/2/3
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.06			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04			
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2021/2/1	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2021/2/1	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2021/2/18	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2021/2/18	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2021/2/16	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2021/2/3	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2021/2/3	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.04		
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2021/2/3	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2021/2/3	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.04	2021/2/12	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	外壁等改修工事中		
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	外壁等改修工事中		
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2021/2/1	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.06	2021/2/8	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2021/2/1	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2021/2/8	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事実施により調査終了		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.07	2021/2/8	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2021/2/12
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2021/2/3
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2021/2/18
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.04	2021/2/3
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.06	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2021/2/16
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水柵⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2021/2/1
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2021/2/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2021/2/8
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2021/2/16
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2021/2/16
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水柵周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2021/2/8
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。