

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/4/17	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	2017/4/17	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/4/14	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2017/4/12	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2017/4/10	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2017/4/10	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2017/4/10
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.07			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07			
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2017/4/18	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2017/4/14	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/4/13	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/4/13	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2017/4/12	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/4/10	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/4/10	
		栽培小屋雨樋下⑤		0.21	0.07	0.05				
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/4/10	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2017/4/10	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2017/4/10	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/4/10	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/4/10	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2017/4/14	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/4/10	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2017/4/14	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/4/10	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2017/4/10	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/4/10
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/4/10
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/4/13
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.04	2017/4/10
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2017/4/13
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	2017/4/19
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	2017/4/13
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2017/4/14
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2017/4/10
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2017/4/10
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2017/4/13
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2017/4/12
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/4/10
	小計		18						
	合計		65						

注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回			
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日		
					除染前				除染後	
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/5/15	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.06		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	2017/5/15	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2017/5/15	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/5/17	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2017/5/11	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2017/5/11	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07		
			2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2017/5/11
			体育館裏雨樋①		0.33	0.08	0.04			
			器具庫裏雨樋③		0.25	0.07	0.07			
			器具庫裏雨樋④		0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2017/5/15	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/5/11	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2017/5/17	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/5/17	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.06	2017/5/15	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/5/11	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/5/11	
		栽培小屋雨樋下⑤		0.21	0.07	0.04				
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/5/11	
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2017/5/11	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2017/5/8	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/5/15	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/5/15	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2017/5/15	
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/5/15	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2017/5/17	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2017/5/15	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去		
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2017/5/15	
小計			47							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/5/8
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/5/11
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.03	2017/5/17
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/5/11
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2017/5/15
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.04	2017/5/15
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	2017/5/15
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/5/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2017/5/8
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2017/5/15
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2017/5/17
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2017/5/15
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/5/15
	小計		18						
	合計		65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/6/14
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2017/6/12
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/6/23
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2017/6/12
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2017/6/12
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.04	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.06	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2017/6/12
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/6/12
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/6/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2017/6/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2017/6/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/6/12
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/6/12
栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07	0.05						
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/6/12
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2017/6/12
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.07	2017/6/13
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.04	2017/6/14
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/6/14
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2017/6/12
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2017/6/14
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.05	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2017/6/14
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/6/14
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2017/6/14
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/6/13
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/6/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/6/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/6/12
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2017/6/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/6/12
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2017/6/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2017/6/14
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2017/6/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.04	2017/6/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/6/14
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.04	2017/7/11
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.05	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/7/10
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/7/10
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2017/7/10
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.04	2017/7/10
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.04	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.05	
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.05	
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.04	2017/7/11
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/7/10
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/7/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/7/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2017/7/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.04	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.07	2017/7/10
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.07	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/7/11
栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07	0.04						
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2017/7/10
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2017/7/11
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2017/7/10
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/7/10
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2017/7/10
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2017/7/10
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/7/10
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2017/7/10
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2017/7/10
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2017/7/10
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/7/10
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2017/7/10
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/7/14
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/7/10
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2017/7/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/7/10
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2017/7/10
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2017/7/10
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2017/7/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2017/7/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/7/10
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/8/15
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.04	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/8/15
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/8/21
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2017/8/17
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.04	2017/8/17
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.04	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.05	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.05						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2017/8/15
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/8/15
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/8/17
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/8/17
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2017/8/17
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/8/17
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/8/17
栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07	0.04						
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2017/8/17
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2017/8/17
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2017/8/21
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.04	2017/8/18
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/8/18
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2017/8/15
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/8/18
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2017/8/15
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/8/18
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2017/8/21
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/8/21
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/8/17
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/8/17
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/8/17
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.07	2017/8/17
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.05	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/8/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.08	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2017/8/21
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2017/8/18
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.07	2017/8/17
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.06	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2017/8/17
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/8/18
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.05	2017/9/12
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/9/11
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/9/21
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2017/9/11
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2017/9/11
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.04	
	体育館裏雨樋①			0.33	0.08	0.04			
	器具庫裏雨樋③			0.25	0.07	0.07			
	器具庫裏雨樋④			0.39	0.07	0.07			
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04	
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2017/9/11
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/9/11
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2017/9/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2017/9/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2017/9/15
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/9/13
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/9/13
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/9/11
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2017/9/13
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2017/9/12
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.04	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/9/15
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2017/9/15
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2017/9/11
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2017/9/15
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2017/9/11
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2017/9/15
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2017/9/15
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/9/12
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2017/9/11
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/9/14
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/9/11
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2017/9/15
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/9/11
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.05	2017/9/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2017/9/15
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2017/9/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2017/9/15
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/9/15
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/10/11
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.06	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/10/11
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/10/12
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2017/10/12
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2017/10/12
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.04	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2017/10/12
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/10/11
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/10/12
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/10/12
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2017/10/10
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/10/12
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/10/12
栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07	0.05						
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2017/10/12
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2017/10/12
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2017/10/10
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/10/12
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/10/12
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2017/10/11
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.07	2017/10/12
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2017/10/11
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2017/10/12
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2017/10/12
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/10/10
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2017/10/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/10/12
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/10/12
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2017/10/12
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/10/11
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2017/10/10
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2017/10/12
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2017/10/10
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2017/10/10
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/10/12
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2017/11/15
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.06	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/11/21
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/11/10
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2017/11/15
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2017/11/15
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.05	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2017/11/21
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/11/15
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2017/11/15
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/11/15
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2017/11/15
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.04	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2017/11/15
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/11/15
栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07	0.04						
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2017/11/15
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2017/11/15
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.07	2017/11/14
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/11/10
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2017/11/10
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2017/11/21
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/11/10
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2017/11/15
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/11/10
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2017/11/10
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2017/11/14
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/11/15
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2017/11/13
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/11/15
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2017/11/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/11/13
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2017/11/14
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2017/11/10
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.09	2017/11/14
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2017/11/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/11/10
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2017/12/11
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2017/12/14
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2017/12/11
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.04	2017/12/11
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2017/12/11
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.04	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2017/12/14
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2017/12/14
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2017/12/11
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2017/12/12
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.06	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2017/12/12
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.07	2017/12/11
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2017/12/11
栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07	0.05						
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2017/12/11
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2017/12/11
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2017/12/12
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2017/12/11
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2017/12/11
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2017/12/14
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2017/12/11
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2017/12/14
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2017/12/11
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.07	2017/12/11
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2017/12/12
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2017/12/11
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.03	2017/12/11
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2017/12/11
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2017/12/12
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2017/12/14
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2017/12/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2017/12/11
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2017/12/12
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2017/12/12
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2017/12/11
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2018/1/17
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.04	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2018/1/15
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2018/1/18
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2018/1/9
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2018/1/9
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.05	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.05	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2018/1/17
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2018/1/15
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2018/1/9
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.05	2018/1/9
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.06	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2018/1/9
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2018/1/9
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.04	2018/1/9
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2018/1/9
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2018/1/9
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2018/1/10
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2018/1/18
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2018/1/18
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2018/1/15
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2018/1/18
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2018/1/15
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2018/1/18
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2018/1/18
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2018/1/10
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2018/1/9
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.05	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2018/1/9
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2018/1/9
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2018/1/9
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2018/1/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.03	2018/1/10
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.05	2018/1/18
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2018/1/9
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2018/1/9
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2018/1/18
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2018/2/19
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2018/2/16
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2018/2/14
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2018/2/13
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2018/2/13
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.05	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.04	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.05	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.04						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.05	2018/2/16
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2018/2/16
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2018/2/13
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2018/2/13
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.07	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2018/2/13
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.04	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2018/2/13
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2018/2/13
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2018/2/13
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2018/2/13
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.05	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.06	2018/2/13
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2018/2/13
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.07	2018/2/13
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2018/2/16
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2018/2/13
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2018/2/16
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2018/2/13
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2018/2/13
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2018/2/13
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2018/2/13
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2018/2/13
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2018/2/13
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.05	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.08	2018/2/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2018/2/16
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2018/2/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2018/2/13
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2018/2/13
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2018/2/13
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2018/2/13
小計			18						
合計			65						

- 注 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.06	2018/3/12
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.03	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	外構工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08			
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.03	2018/3/13
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.05	2018/3/19
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2018/3/12
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.05	2018/3/12
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.06	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.04	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.04	
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.06	2018/3/13
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2018/3/13
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.04	2018/3/13
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2018/3/13
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.08	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2018/3/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2018/3/12
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2018/3/13
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2018/3/12
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.05	2018/3/13
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.05	2018/3/12
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.05	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.05	2018/3/19
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2018/3/19
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2018/3/13
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.08	2018/3/19
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.06	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.04	2018/3/13
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2018/3/19
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	外構工事完了により撤去	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2018/3/19
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2018/3/12
3	鵜沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2018/3/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2018/3/13
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.08	2018/3/12
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.04	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.09	2018/3/12
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.06	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.05	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.07	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.04	2018/3/13
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.09	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2018/3/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2018/3/19
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.08	2018/3/13
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.08	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2018/3/13
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2018/3/19
小計			18						
合計			65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。