

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.06        | 2018/4/16   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/4/16   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/4/11   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/4/12   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.04        | 2018/4/10   |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/4/10   |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/4/10   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/4/12   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/4/11   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.03        | 2018/4/16   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.07        | 2018/4/16   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.06        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.04        | 2018/4/13   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.05        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/4/10   |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/4/11   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.07        | 2018/4/10   |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/4/11   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.07        | 2018/4/9    |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.05        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.04        | 2018/4/12   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/4/12   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/4/11   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/4/12   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.05        | 2018/4/11   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/4/12   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2018/4/12   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/4/9  |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.05 | 2018/4/10 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.06 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.06 | 2018/4/16 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/4/10 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/4/11 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.03 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2018/4/11 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/4/11 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/4/11 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.09 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.04 | 2018/4/9  |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2018/4/12 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.07 | 2018/4/19 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/4/13 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2018/4/12 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.06        | 2018/5/18   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/5/18   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.03        | 2018/5/14   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/5/16   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.04        | 2018/5/7    |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/5/8    |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/5/8    |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.06        | 2018/5/14   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/5/14   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.04        | 2018/5/15   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.07        | 2018/5/15   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.05        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/5/8    |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.04        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/5/7    |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/5/7    |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.07        | 2018/5/8    |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/5/7    |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.07        | 2018/5/7    |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.04        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.04        | 2018/5/16   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/5/16   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/5/14   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/5/16   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/5/14   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/5/16   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2018/5/16   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/5/7  |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.06 | 2018/5/7  |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.06 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.04 | 2018/5/15 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/5/8  |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/5/11 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.06 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2018/5/11 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/5/11 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/5/14 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.08 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.03 | 2018/5/7  |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.04 | 2018/5/16 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.08 | 2018/5/11 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/5/11 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.04 | 2018/5/16 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/6/22   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.04        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/6/22   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/6/18   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/6/19   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.04        | 2018/6/12   |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/6/12   |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.04        | 2018/6/12   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.06        | 2018/6/18   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/6/18   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.05        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.03        | 2018/6/13   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/6/13   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/6/21   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.04        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/6/12   |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/6/12   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.06        | 2018/6/12   |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/6/12   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.07        | 2018/6/12   |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.04        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/6/14   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/6/13   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/6/18   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.08        | 2018/6/14   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/6/18   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/6/13   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.09        | 2018/6/13   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/6/12 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.05 | 2018/6/12 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.05 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2018/6/13 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/6/13 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/6/21 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.07 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2018/6/21 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/6/21 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05 | 2018/6/18 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.08 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.04 | 2018/6/12 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2018/6/13 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.08 | 2018/6/13 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/6/21 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2018/6/13 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/7/10   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.04        | 2018/7/10   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.03        | 2018/7/9    |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/7/12   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.04        | 2018/7/9    |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/7/9    |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.06        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.04        | 2018/7/9    |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/7/9    |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.04        | 2018/7/9    |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2018/7/18   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/7/18   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/7/17   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.09        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.07        | 2018/7/9    |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/7/10   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.07        | 2018/7/9    |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/7/10   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.06        | 2018/7/9    |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.04        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.04        | 2018/7/10   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/7/10   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/7/9    |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.08        | 2018/7/10   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.05        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/7/9    |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/7/10   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2018/7/10   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/7/9  |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.06 | 2018/7/9  |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.05 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2018/7/18 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/7/9  |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/7/17 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.06 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2018/7/17 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/7/17 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/7/9  |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.06 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.04 | 2018/7/9  |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2018/7/10 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.08 | 2018/7/18 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/7/17 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.04 | 2018/7/10 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。



# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.06        | 2018/8/17   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/8/17   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | －           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | －           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/8/20   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/8/23   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/8/14   |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/8/14   |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.04        | 2018/8/14   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/8/20   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.04        | 2018/8/20   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2018/8/23   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/8/23   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.06        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/8/23   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.07        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/8/14   |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.07        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/8/14   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.07        | 2018/8/14   |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/8/14   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.06        | 2018/8/17   |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.04        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.04        | 2018/8/20   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/8/20   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/8/20   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/8/20   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.05        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/8/20   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/8/17   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2018/8/20   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/8/17 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.05 | 2018/8/14 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.05 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2018/8/23 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/8/14 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/8/22 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.06 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.06 | 2018/8/22 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/8/22 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/8/20 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.08 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.03 | 2018/8/17 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2018/8/17 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.08 | 2018/8/23 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/8/22 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.04 | 2018/8/17 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.06        | 2018/9/12   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/9/12   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.03        | 2018/9/11   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.06        | 2018/9/11   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.04        | 2018/9/11   |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/9/10   |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.04        | 2018/9/10   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/9/11   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/9/11   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2018/9/11   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/9/11   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.08        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.06        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/9/11   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.06        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/9/10   |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.07        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/9/11   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.06        | 2018/9/11   |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/9/11   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.05        | 2018/9/10   |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.05        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/9/10   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/9/10   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/9/11   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/9/10   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/9/11   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/9/10   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2018/9/10   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/9/10 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.05 | 2018/9/10 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.05 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.04 | 2018/9/11 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/9/11 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.08 | 2018/9/11 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.06 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2018/9/11 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/9/11 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/9/11 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.08 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.03 | 2018/9/10 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.04 | 2018/9/10 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.08 | 2018/9/11 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/9/11 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.04 | 2018/9/10 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.06        | 2018/10/12  |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/10/12  |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | －           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | －           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/10/15  |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/10/11  |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/10/10  |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/10/10  |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.06        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/10/10  |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.06        | 2018/10/17  |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/10/15  |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2018/10/11  |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/10/11  |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/10/10  |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.06        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/10/10  |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/10/11  |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.06        | 2018/10/10  |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/10/11  |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.05        | 2018/10/10  |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.04        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.04        | 2018/10/11  |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/10/11  |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/10/17  |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/10/11  |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/10/15  |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/10/11  |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2018/10/11  |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |            |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日        |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |            |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/10/10 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.05 | 2018/10/10 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.06 |            |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2018/10/11 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.06 | 2018/10/11 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.05 |            |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/10/10 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.06 |            |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2018/10/10 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/10/10 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/10/15 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.09 |            |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.03 | 2018/10/10 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2018/10/11 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/10/10 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |            |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/10/10 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2018/10/11 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |            |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |            |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/11/20  |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/11/20  |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/11/16  |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/11/22  |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/11/12  |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/11/12  |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/11/12  |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/11/20  |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/11/16  |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水枡⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2018/11/15  |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2018/11/12  |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.08        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.07        | 2018/11/16  |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.06        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/11/15  |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.07        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/11/12  |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.07        | 2018/11/15  |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/11/12  |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.07        | 2018/11/14  |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.05        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/11/22  |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.06        | 2018/11/14  |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05        | 2018/11/16  |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/11/19  |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/11/16  |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/11/12  |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭枡④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.07        | 2018/11/22  |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |            |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日        |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |            |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/11/14 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.06 | 2018/11/12 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.06 |            |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2018/11/14 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/11/15 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |            |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/11/15 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.06 |            |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2018/11/15 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/11/15 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/11/16 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.08 |            |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.03 | 2018/11/14 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2018/11/14 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/11/8  |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |            |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/11/14 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2018/11/14 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |            |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |            |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。



# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.06        | 2018/12/13  |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.04        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2018/12/13  |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/12/10  |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/12/10  |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.04        | 2018/12/10  |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑩    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/12/13  |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水枡⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.05        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2018/12/10  |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.05        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.08        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.07        | 2018/12/13  |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.04        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.07        | 2018/12/10  |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.05        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.04        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.05        | 2018/12/10  |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2018/12/10  |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2018/12/13  |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/12/10  |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.04        | 2018/12/13  |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2018/12/10  |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭枡④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2018/12/10  |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |            |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日        |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |            |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2018/12/10 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.06 | 2018/12/10 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.07 |            |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2018/12/10 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2018/12/10 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |            |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2018/12/10 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.07 |            |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.08 | 2018/12/10 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2018/12/10 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2018/12/13 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.08 |            |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.04 | 2018/12/10 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2018/12/10 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.08 | 2018/12/13 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |            |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2018/12/13 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2018/12/10 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |            |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |            |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.06        | 2019/1/16   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.08        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.04        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.06        | 2019/1/16   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2019/1/15   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2019/1/23   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.04        | 2019/1/15   |
| 8  | 鵠洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.06        | 2019/1/15   |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2019/1/15   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.06        | 2019/1/16   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.05        | 2019/1/15   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2019/1/22   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2019/1/22   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.08        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2019/1/21   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.06        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2019/1/16   |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.09        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/1/15   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵠南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.06        | 2019/1/15   |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/1/15   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.05        | 2019/1/15   |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.05        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.05        | 2019/1/15   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.07        | 2019/1/16   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.06        | 2019/1/16   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2019/1/22   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.05        | 2019/1/16   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.07        | 2019/1/15   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2019/1/16   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2019/1/15 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.06 | 2019/1/15 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.06 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2019/1/22 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2019/1/15 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.10 | 2019/1/21 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.06 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2019/1/21 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2019/1/21 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2019/1/16 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.09 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.04 | 2019/1/15 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2019/1/15 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.09 | 2019/1/21 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2019/1/21 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2019/1/15 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.07        | 2019/2/13   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.04        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2019/2/13   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | -           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | -           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.03        | 2019/2/12   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2019/2/12   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/2/12   |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.06        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2019/2/12   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.04        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2019/2/20   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2019/2/20   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.07        | 2019/2/19   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.06        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.04        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.07        | 2019/2/12   |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.05        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.04        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.05        | 2019/2/12   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.06        | 2019/2/12   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2019/2/13   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.05        | 2019/2/12   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.01        | 2019/2/12   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2019/2/13   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2019/2/12 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.06 | 2019/2/12 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.06 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2019/2/20 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2019/2/12 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.07 | 2019/2/19 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.09 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2019/2/19 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2019/2/19 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2019/2/12 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.09 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.03 | 2019/2/12 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2019/2/12 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.08 | 2019/2/19 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2019/2/19 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2019/2/12 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

# 学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |              |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回          |             |
|----|--------|------------|-----------------|--------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所           | 当初測定値 |      |            | 測定値         | 測定日         |
|    |        |            |                 |              | 除染前   | 除染後  |            |             |             |
| 1  | 藤沢小学校  | 2011/12/12 | 3               | 物置雨樋下⑦       | 0.32  | 0.07 | 2011/12/16 | 0.07        | 2019/3/13   |
|    |        |            |                 | 作業室雨樋下⑥      | 0.29  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 給食棟渡雨樋下④     | 0.24  | 0.07 |            | 0.03        |             |
|    |        | 2012/7/25  | 1               | 南校舎雨樋下       | 0.42  | 0.07 | 2012/8/17  | 0.05        | 2019/3/13   |
| 4  | 本町小学校  | 2011/12/12 | 2               | 体育館渡雨樋下②     | 0.52  | 0.14 | 2011/12/12 | －           | 改築工事完了により撤去 |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋下③     | 0.48  | 0.08 |            | －           |             |
| 5  | 村岡小学校  | 2011/12/8  | 1               | 調理場前側溝⑬      | 0.20  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04        | 2019/3/15   |
| 6  | 六会小学校  | 2011/12/8  | 1               | 第2プレハブ渡雨樋②   | 0.33  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.05        | 2019/3/12   |
| 7  | 辻堂小学校  | 2011/12/13 | 1               | プールトイレ雨樋⑥    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/3/11   |
| 8  | 鵜洋小学校  | 2011/10/28 | 3               | 仮設校舎中央       | 0.30  | 0.07 | 2011/10/28 | 0.05        | 2019/3/12   |
|    |        |            |                 | 仮設校舎裏南西角     | 0.42  | 0.13 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 給食調理棟休憩室角    | 0.24  | 0.09 |            | 0.07        |             |
|    |        | 2011/12/12 | 5               | 飼育小屋入口雨樋⑯    | 0.42  | 0.07 | 2011/12/20 | 0.05        | 2019/3/12   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋①      | 0.33  | 0.08 |            | 0.04        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋③      | 0.25  | 0.07 |            | 0.06        |             |
|    |        |            |                 | 器具庫裏雨樋④      | 0.39  | 0.07 |            | 0.07        |             |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋⑥      | 0.26  | 0.08 |            | 0.04        |             |
| 9  | 片瀬小学校  | 2011/12/9  | 1               | 体育器具庫雨樋⑧     | 0.23  | 0.05 | 2011/12/22 | 0.05        | 2019/3/15   |
| 10 | 大道小学校  | 2011/12/6  | 3               | 体育館裏雨樋⑧      | 0.24  | 0.10 | 2011/12/22 | 0.04        | 2019/3/15   |
|    |        |            |                 | 体育館裏雨樋近く土⑨   | 0.35  | 0.11 |            | 0.05        |             |
|    |        |            |                 | 通用口近く雨水桝⑭    | 0.21  | 0.06 | 2011/12/7  | 0.04        |             |
| 11 | 秋葉台小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館雨樋下⑭      | 0.19  | 0.10 | 2011/12/20 | 0.01        | 2019/3/15   |
| 12 | 御所見小学校 | 2011/12/8  | 3               | 体育倉庫裏雨樋⑤     | 0.22  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.06        | 2019/3/13   |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑥     | 0.35  | 0.10 |            | 0.08        |             |
|    |        |            |                 | 体育倉庫裏雨樋⑦     | 0.23  | 0.09 |            | 0.07        |             |
| 13 | 長後小学校  | 2011/12/6  | 2               | プロパン庫雨樋下⑤    | 0.20  | 0.12 | 2011/12/20 | 0.07        | 2019/3/15   |
|    |        |            |                 | プロパン庫裏中央⑥    | 0.38  | 0.14 |            | 0.07        |             |
| 14 | 八松小学校  | 2011/12/9  | 2               | 体育館渡雨樋⑦      | 0.22  | 0.11 | 2011/12/10 | 0.08        | 2019/3/11   |
|    |        |            |                 | 体育館渡雨樋⑧      | 0.25  | 0.12 |            | 0.08        |             |
| 15 | 高砂小学校  | 2011/12/7  | 2               | 栽培小屋雨樋下④     | 0.21  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/3/11   |
|    |        |            |                 | 栽培小屋雨樋下⑤     | 0.21  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 18 | 鵜南小学校  | 2011/12/6  | 1               | キュービクル横土だまり⑥ | 0.29  | 0.18 | 2013/4/4   | 0.06        | 2019/3/12   |
| 19 | 浜見小学校  | 2011/12/7  | 2               | 体育館南雨樋下③     | 0.51  | 0.07 | 2011/12/14 | 0.05        | 2019/3/11   |
|    |        |            |                 | 体育館北小屋雨樋下④   | 0.25  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 21 | 大越小学校  | 2011/12/7  | 2               | ゴミ集積所雨樋下④    | 0.22  | 0.08 | 2011/12/8  | 0.05        | 2019/3/13   |
|    |        |            |                 | ゴミ集積所雨樋下⑤    | 0.24  | 0.10 |            | 0.05        |             |
| 25 | 亀井野小学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育器具庫④       | 0.30  | 0.07 | 2011/12/21 | 0.05        | 2019/3/12   |
| 28 | 滝の沢小学校 | 2011/12/5  | 1               | 体育館北側倉庫前①    | 0.37  | 0.05 | 2011/12/21 | 0.06        | 2019/3/11   |
| 29 | 大鋸小学校  | 2011/12/13 | 2               | 体育館裏土砂置場⑰    | 0.24  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.05        | 2019/3/14   |
|    |        |            |                 | プール裏LPG横⑱    | 0.46  | 0.07 |            | 0.05        |             |
| 30 | 天神小学校  | 2011/12/8  | 2               | プレハブ渡り雨樋④    | 0.37  | 0.14 | 2011/12/9  | 0.07        | 2019/3/12   |
|    |        |            |                 | プレハブ渡り雨樋⑥    | 0.28  | 0.10 |            | 0.06        |             |
| 32 | 高谷小学校  | 2011/12/8  | 2               | プール脇倉庫②      | 0.29  | 0.06 | 2011/12/26 | 0.05        | 2019/3/15   |
|    |        |            |                 | プール脇倉庫③      | 0.21  | 0.05 |            | 0.04        |             |
| 33 | 小糸小学校  | 2011/12/7  | 1               | 職員玄関脇側溝⑨     | 0.39  | 0.08 | 2011/12/9  | 0.01        | 2019/3/11   |
| 34 | 大清水小学校 | 2011/12/5  | 1               | 土砂置場④        | 0.21  | 0.08 | 2011/12/13 | 外構工事完了により撤去 |             |
| 35 | 石川小学校  | 2011/12/5  | 1               | 中庭桝④         | 0.20  | 0.08 | 2011/12/22 | 0.08        | 2019/3/11   |
|    | 小 計    |            | 47              |              |       |      |            |             |             |

| NO | 学校名    | 当初測定日      | 0.19マイクロシーベルト超え |             |       |      | 除 染<br>作業日 | 今回   |           |
|----|--------|------------|-----------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|
|    |        |            | 箇所数             | 場所          | 当初測定値 |      |            | 測定値  | 測定日       |
|    |        |            |                 |             | 除染前   | 除染後  |            |      |           |
| 2  | 明治中学校  | 2011/12/9  | 1               | ゴミ小屋裏⑥      | 0.21  | 0.09 | 2011/12/14 | 0.05 | 2019/3/13 |
| 3  | 鵜沼中学校  | 2011/12/12 | 2               | 校舎裏雨樋⑦      | 0.26  | 0.08 | 2011/12/26 | 0.05 | 2019/3/12 |
|    |        |            |                 | 昇降口脇雨樋⑬     | 0.20  | 0.16 |            | 0.07 |           |
| 6  | 御所見中学校 | 2011/12/8  | 1               | 体育館渡り雨樋③    | 0.27  | 0.11 | 2011/12/20 | 0.05 | 2019/3/13 |
| 7  | 湘洋中学校  | 2011/12/13 | 2               | 技術課室前雨樋④    | 0.26  | 0.06 | 2011/12/20 | 0.07 | 2019/3/12 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑬      | 0.22  | 0.09 |            | 0.04 |           |
| 8  | 長後中学校  | 2011/12/6  | 4               | 体育館東側雨樋下⑥   | 0.19  | 0.16 | 2011/12/19 | 0.09 | 2019/3/12 |
|    |        |            |                 | 体育館器具庫裏校舎側⑨ | 0.35  | 0.07 |            | 0.07 |           |
|    |        |            |                 | 体育館北側地下1階⑩  | 0.20  | 0.10 |            | 0.07 | 2019/3/12 |
|    |        |            |                 | 校舎雨樋保健室側⑪   | 0.21  | 0.17 |            | 0.07 | 2019/3/12 |
| 9  | 藤ヶ岡中学校 | 2011/12/13 | 2               | 校門脇雨水桝⑥     | 0.26  | 0.06 | 2011/12/16 | 0.04 | 2019/3/12 |
|    |        |            |                 | 体育館雨樋⑩      | 0.20  | 0.16 | 2011/12/14 | 0.09 |           |
| 11 | 善行中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育器具庫雨樋下⑤   | 0.25  | 0.06 | 2011/12/21 | 0.03 | 2019/3/13 |
| 13 | 大庭中学校  | 2011/12/7  | 1               | 体育館倉庫雨樋下⑨   | 0.22  | 0.07 | 2011/12/19 | 0.05 | 2019/3/11 |
| 15 | 湘南台中学校 | 2011/12/12 | 2               | 渡り雨樋①       | 0.20  | 0.13 | 2011/12/19 | 0.07 | 2019/3/12 |
|    |        |            |                 | 渡り雨樋②       | 0.20  | 0.13 |            | 0.00 |           |
| 16 | 高倉中学校  | 2011/12/12 | 1               | 堆肥置場⑤       | 0.20  | 0.06 | 2011/12/19 | 0.06 | 2019/3/12 |
| 17 | 滝の沢中学校 | 2012/1/25  | 1               | 職員玄関脇雨水桝周辺  | 0.23  | 0.06 | 2012/1/25  | 0.05 | 2019/3/11 |
|    | 小 計    |            | 18              |             |       |      |            |      |           |
|    | 合 計    |            | 65              |             |       |      |            |      |           |

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。  
 2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。