


平成一五年三月一日・五月三十一日水害発生状況図

②



凡 例		
平成15年3月1日 大雨被害箇所	床上・床下浸水	●
	道路冠水	○
	倒壊	○
平成15年5月31日 台風被害箇所	床上・床下浸水	□
	道路冠水	■
	ごみ収集箇所	◎
消毒実施箇所		◎

※ 1 平成15年3月1日のみ件数記載

この状況図は、特定の被害場所を示すものではありません。  
また、これ以外にも被害等が発生している可能性があります。

1:15,000