

平成16年台風22・23号被害状況図



凡例		
台風22号	床上浸水	●
	床下浸水	□
	がけ崩れ	▽
	冠水	◇
台風23号	床上浸水	●
	床下浸水	■
	がけ崩れ	▽
	冠水	◆

この状況図は、特定の被害場所を示すものではありません。
また、これ以外にも被害等が発生している可能性があります。

1:15,000