

令和7年度最終処分場の維持管理状況

(1)埋め立てた廃棄物の種類及び数量(t)

|           | 4月           | 5月          | 6月          | 7月          | 8月          | 9月          | 10月         | 11月         | 12月         | 1月          | 2月 | 3月 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| 女坂最終処分場   | 不燃物<br>28.25 | 不燃物<br>5.96 | 不燃物<br>6.88 | 不燃物<br>4.53 | 不燃物<br>0.00 | 不燃物<br>0.00 | 不燃物<br>3.16 | 不燃物<br>2.80 | 不燃物<br>0.97 | 不燃物<br>2.86 |    |    |
| 葛原最終処分場   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    |    |
| 葛原第二最終処分場 |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    |    |
| 長後中分最終処分場 |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    |    |
| 谷根最終処分場   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    |    |

(2)点検に関する事項

○:良好 ×:異常、要補修

女坂最終処分場

|           | 4月                               | 5月      | 6月      | 7月      | 8月     | 9月     | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月 | 3月 |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|----|----|
| 点検日       | R7.4.15                          | R7.5.20 | R7.6.26 | R7.7.18 | R7.8.8 | R7.9.8 | R7.10.27 | R7.11.28 | R7.12.23 | R8.1.29 |    |    |
| 擁壁等       | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○      | ○      | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 遮水工       | ※遮水工は目視による点検が不可能なため目視点検は行っていません。 |         |         |         |        |        |          |          |          |         |    |    |
| 調整池       | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○      | ○      | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 浸出水処理設備   | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○      | ○      | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 集排水設備凍結防止 | ※集排水設備凍結防止のための設備は設置していません。       |         |         |         |        |        |          |          |          |         |    |    |

葛原最終処分場

|           | 4月                               | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月     | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月 | 3月 |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|----|----|
| 点検日       | R7.4.23                          | R7.5.20 | R7.6.17 | R7.7.24 | R7.8.20 | R7.9.8 | R7.10.27 | R7.11.26 | R7.12.23 | R8.1.29 |    |    |
| 擁壁等       | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○      | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 遮水工       | ※遮水工は目視による点検が不可能なため目視点検は行っていません。 |         |         |         |         |        |          |          |          |         |    |    |
| 調整池       | ※調整池は設置していません。                   |         |         |         |         |        |          |          |          |         |    |    |
| 浸出水処理設備   | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○      | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 集排水設備凍結防止 | ※集排水設備凍結防止のための設備は設置していません。       |         |         |         |         |        |          |          |          |         |    |    |

葛原第二最終処分場

|           | 4月                               | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月     | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月 | 3月 |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|----|----|
| 点検日       | R7.4.23                          | R7.5.20 | R7.6.17 | R7.7.24 | R7.8.20 | R7.9.8 | R7.10.27 | R7.11.26 | R7.12.23 | R8.1.29 |    |    |
| 擁壁等       | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○      | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 遮水工       | ※遮水工は目視による点検が不可能なため目視点検は行っていません。 |         |         |         |         |        |          |          |          |         |    |    |
| 調整池       | ※調整池は設置していません。                   |         |         |         |         |        |          |          |          |         |    |    |
| 浸出水処理設備   | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○      | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 集排水設備凍結防止 | ※集排水設備凍結防止のための設備は設置していません。       |         |         |         |         |        |          |          |          |         |    |    |

長後中分最終処分場

|           | 4月                               | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月 | 3月 |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----|----|
| 点検日       | R7.4.28                          | R7.5.28 | R7.6.17 | R7.7.18 | R7.8.22 | R7.9.12 | R7.10.27 | R7.11.28 | R7.12.23 | R8.1.29 |    |    |
| 擁壁等       | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 遮水工       | ※遮水工は目視による点検が不可能なため目視点検は行っていません。 |         |         |         |         |         |          |          |          |         |    |    |
| 調整池       | ※調整池は設置していません。                   |         |         |         |         |         |          |          |          |         |    |    |
| 浸出水処理設備   | ○                                | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 集排水設備凍結防止 | ※集排水設備凍結防止のための設備は設置していません。       |         |         |         |         |         |          |          |          |         |    |    |

谷根最終処分場

|           | 4月                               | 5月      | 6月      | 7月     | 8月     | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月 | 3月 |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|----|----|
| 点検日       | R7.4.25                          | R7.5.16 | R7.6.17 | R7.7.8 | R7.8.8 | R7.9.12 | R7.10.27 | R7.11.26 | R7.12.23 | R8.1.29 |    |    |
| 擁壁等       | ○                                | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 遮水工       | ※遮水工は目視による点検が不可能なため目視点検は行っていません。 |         |         |        |        |         |          |          |          |         |    |    |
| 調整池       | ※調整池は設置していません。                   |         |         |        |        |         |          |          |          |         |    |    |
| 浸出水処理設備   | ○                                | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○        | ○        | ○        | ○       |    |    |
| 集排水設備凍結防止 | ※集排水設備凍結防止のための設備は設置していません。       |         |         |        |        |         |          |          |          |         |    |    |

(3) 残余容量に関する事項

|           | 測定日           | 残余容量(m <sup>3</sup> ) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| 女坂最終処分場   | R6.2.2        | 107,852               |
| 葛原最終処分場   | ※埋立を終了しております。 |                       |
| 葛原第二最終処分場 |               |                       |
| 長後中分最終処分場 |               |                       |
| 谷根最終処分場   |               |                       |

(4) 措置に関する事項

|        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 最終処分場名 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —  |    |    |
| 措置日    | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —  |    |    |
| 内容     | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —  |    |    |