辻堂浄化センター　流入下水・放流水の放射性物質濃度の測定結果

辻堂浄化センター
流入下水　　単位　(Bq/kg)

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出

放流水　　単位　(Bq/kg)

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出

大清水浄化センター　流入下水・放流水の放射性物質濃度の測定結果

大清水浄化センター
流入下水　　単位　(Bq/kg)

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出

放流水　　単位　(Bq/kg)

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出

辻堂浄化センター　焼却灰の放射性物質濃度の測定結果

直接測定値　　単位　(Bq/kg)
（採取したままの状態の濃度）

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	73	73
2019/5/7	不検出	101	101
2019/6/3	不検出	102	102
2019/7/1	不検出	98	98
2019/8/1	不検出	81	81
2019/9/2	不検出	101	101

乾土換算値　　単位　(Bq/kg)
（採取した検体を乾燥させた固形物中の濃度）

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	73	73
2019/5/7	不検出	101	101
2019/6/3	不検出	102	102
2019/7/1	不検出	99	99
2019/8/1	不検出	81	81
2019/9/2	不検出	101	101

・流入下水：浄化センターに流入する生活若しくは事業などに起因する排水（汚水）や雨水を指します。
・放流水：浄化センターから公共用水域（川や海など）に放流される水を差します。
・焼却灰：脱水汚泥を減容化のため焼却し、灰としたものを指します。
・直接測定値は、脱水汚泥等を保管・運搬する状態での放射性物質濃度です。乾土換算値は、脱水汚泥等の放射性物質濃度の推移を把握するための参考値として掲載しています。

辻堂浄化センター　脱水汚泥の放射性物質濃度の測定結果

直接測定値　　単位　(Bq/kg)
（採取したままの状態の濃度）

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/5/7	不検出	不検出	不検出
2019/6/3	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出
2019/8/1	不検出	不検出	不検出
2019/9/2	不検出	不検出	不検出

乾土換算値　　単位　(Bq/kg)
（採取した検体を乾燥させた固形物中の濃度）

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/5/7	不検出	不検出	不検出
2019/6/3	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出
2019/8/1	不検出	不検出	不検出
2019/9/2	不検出	不検出	不検出

大清水浄化センター　脱水汚泥の放射性物質濃度の測定結果

直接測定値
（採取したままの状態の濃度）

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/5/7	不検出	不検出	不検出
2019/6/3	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出
2019/8/1	不検出	不検出	不検出
2019/9/2	不検出	不検出	不検出

乾土換算値
（採取した検体を乾燥させた固形物中の濃度）

採取日	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	不検出	不検出	不検出
2019/5/7	不検出	不検出	不検出
2019/6/3	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出
2019/8/1	不検出	不検出	不検出
2019/9/2	不検出	不検出	不検出

辻堂浄化センター　排ガスの放射性物質濃度の測定結果

単位　(Bq/kg)

採取日	Ⅰ号炉						Ⅱ号炉						Ⅲ号炉					
	ろ紙部			ドレン部			ろ紙部			ドレン部			ろ紙部			ドレン部		
	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値	セシウム134	セシウム137	セシウム合算値
2019/4/1	―	―	―	―	―	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2019/7/1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	―	―	―	―	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

辻堂・大清水浄化センター敷地境界の放射線量の測定結果

敷地境界の放射線量　　単位　（μSv/h）

測定日	辻堂浄化センター	大清水浄化センター
2019/4/2	0.040　（最大値）	0.038　（最大値）
2019/5/8	0.036　（最大値）	0.036　（最大値）
2019/6/4	0.038　（最大値）	0.042　（最大値）
2019/7/2	0.040　（最大値）	0.036　（最大値）
2019/8/6	0.038　（最大値）	0.034　（最大値）
2019/9/2	0.042　（最大値）	0.036　（最大値）

※可搬型サーベイメーター（シンチレーション式サーベイメーター PA-1000）による測定値（地上高 地上1m）