

## 藤沢市内の保育園・幼稚園等の放射線量の測定結果について

藤沢市内の保育園・幼稚園・幼児教育施設の放射線量を測定しましたので、その結果をお知らせします。

1. 測定日 2011年7月6日(水)から7月14日(木)まで
2. 測定機種 可搬型サーベイメーター(ミリオンテクノロジーズ社製) RDS-30
3. 測定箇所 園庭がある市内認可保育園37園、幼稚園35園、幼児教育施設7園  
合計79園
4. 測定者 本市保育課職員  
測定方法 園庭中央部 地上5cm・50cm・1m、砂場 地上5cm
5. 測定結果 別紙一覧表のとおり

今回の測定では、国の基準として示されている、屋外での放射線量 毎時0.19マイクロシーベルトを超える数値は検出されておられません。

### 6. 調査結果に係る留意事項

今回の測定値については、使用した測定機器が、本市の消防本部が所有する災害活動用の簡易型測定機器ですので、神奈川県公表の測定値とは単純に比較することはできません。

文部科学省の定めた暫定基準は、児童生徒が屋外で受ける放射線量について、毎時3.8マイクロシーベルトとしており、当面、毎時0.19マイクロシーベルトを目指すとしています。

放射線量測定結果一覧表（保育園・50音順）

No.	施設名	所在地	園庭中央			砂場	風向	測定日	測定時刻
			地上5cm	地上50cm	地上1m				
1	あずま保育園	石川3985	0.05	0.04	0.09	0.08	南東	7月9日	14:55
2	遠藤保育園	遠藤2469	0.05	0.07	0.09	0.09	南西	7月12日	9:45
3	大庭保育園	遠藤732-9	0.05	0.03	0.04	0.07	東	7月12日	14:40
4	亀井野保育園	亀井野4-4-2	0.10	0.10	0.10	0.10	東	7月12日	13:35
5	柄沢保育園	柄沢235	0.07	0.04	0.08	0.10	無風	7月9日	8:40
6	キディ鵜沼・藤沢	鵜沼藤が谷1-7-8	0.06	0.11	0.09	—	南西	7月12日	10:15
7	キディ鵜沼・藤沢 (分園)	鵜沼藤が谷1-8-16	0.12	0.10	0.06	0.13	北東	7月12日	10:27
8	鵜沼保育園	本鵜沼3-16-25	0.11	0.09	0.07	0.10	南東	7月9日	10:00
9	グリーンキッズ湘南	大庭7990番地の1	0.10	0.09	0.09	0.09	北東	7月12日	9:22
10	小糸保育園	大庭5103-3	0.03	0.02	0.05	0.04	南	7月9日	13:10
11	御所見愛児園	用田569	0.11	0.01	0.05	0.06	南東	7月12日	10:12
12	五反田保育園	石川646-22	0.10	0.06	0.09	0.11	南西	7月12日	13:50
13	五反田保育園 (分園)	石川3-30-12	0.05	0.05	0.04	0.07	南	7月12日	14:10
14	しぶやがはら 保育園	湘南台4-20-6	0.10	0.11	0.12	0.10	北西	7月9日	15:20
15	下土棚保育園	下土棚1014-1	0.02	0.04	0.05	0.11	西	7月12日	11:10
16	湘南台保育園	湘南台6-31-6	0.09	0.08	0.07	0.10	北西	7月9日	15:35
17	白旗保育園	藤沢2-5-1	0.10	0.10	0.10	0.10	南東	7月12日	14:42
18	神愛保育園	高倉745	0.14	0.13	0.12	0.12	北西	7月12日	11:32
19	神明保育園	鵜沼神明5-5-32	0.05	0.11	0.10	0.03	北西	7月12日	15:15

No.	施設名	所在地	園庭中央			砂場 地上5 cm	風向	測定日	測定時刻
			地上5cm	地上50cm	地上1m				
20	善行保育園	善行2-18-1	0.07	0.05	0.08	0.08	南西	7月9日	14:00
21	善行乳児保育園	善行2-18-5	0.11	0.12	0.12	0.11	南西	7月14日	10:45
22	高砂保育園	辻堂西海岸2-14-2	0.04	0.04	0.04	0.04	南	7月9日	10:45
23	高谷保育園	村岡東3-413-1	0.11	0.08	0.04	0.11	北西	7月12日	9:11
24	高山保育園	辻堂新町4-2-3	0.13	0.13	0.13	0.13	北東	7月9日	11:20
25	保育園小さなほし	湘南台5-1-2	0.07	0.08	0.05	—	東	7月12日	13:58
26	辻堂保育園	羽鳥1-3-12	0.06	0.06	0.02	0.12	南西	7月9日	11:45
27	ときわぎ保育園	円行2-3-1	0.03	0.05	0.06	0.09	北東	7月12日	10:40
28	浜見保育園	鵜沼海岸4-17-6	0.07	0.06	0.05	0.08	東	7月9日	10:20
29	藤が岡保育園	藤が岡2-3-16	0.07	0.07	0.06	0.07	南	7月9日	9:05
30	藤沢保育園	鵜沼石上1-11-5	0.08	0.07	0.07	0.13	無風	7月9日	9:30
31	富士見保育園	片瀬5-13-15	0.02	0.02	0.05	—	北東	7月12日	11:00
32	二葉保育園	鵜沼海岸6-6-10	0.11	0.11	0.09	0.14	南西	7月12日	11:40
33	またの保育園	西俣野1962-2	0.08	0.07	0.07	0.09	東	7月9日	16:00
34	六会保育園	亀井野914-5	0.13	0.12	0.09	0.10	南西	7月12日	14:13
35	村岡保育園	弥勒寺1-22-17	0.05	0.06	0.07	0.08	北	7月12日	9:36
36	明治保育園	城南3-6-18	0.10	0.05	0.06	0.10	東	7月9日	13:35
37	わかたけ保育園	辻堂3-9-16	0.08	0.08	0.05	0.09	北東	7月12日	13:20

## 放射線量測定結果一覧表（幼稚園・50音順）

単位： マイクロシーベルト／時

No.	施設名	所在地	園庭中央			砂場	風向	測定日	測定時刻
			地上5cm	地上50cm	地上1m				
1	青木幼稚園	円行2-10-13	0.07	0.06	0.04	0.07	北	7月6日	16:30
2	秋葉台幼稚園	遠藤2958-3	0.09	0.05	0.06	0.09	南	7月7日	14:15
3	片瀬のぞみ幼稚園	片瀬4-3-14	0.05	0.07	0.07	—	南東	7月7日	14:30
4	片瀬山幼稚園	片瀬山4-3-1	0.10	0.08	0.09	0.09	南	7月7日	15:00
5	鵠沼幼稚園	鵠沼桜が岡3-5-20	0.08	0.08	0.09	0.08	北東	7月6日	13:58
6	鵠沼めぐみルテル幼稚園	鵠沼松が岡1-1-6	0.02	0.03	0.07	0.05	南西	7月7日	14:05
7	ごしょみ幼稚園	宮原3626	0.04	0.05	0.04	0.05	西	7月7日	13:48
8	子供の園幼稚園	辻堂東海岸1-6-18	0.03	0.11	0.10	—	南東	7月6日	14:45
9	こばやし幼稚園	遠藤641-13	0.06	0.09	0.06	0.08	西	7月7日	14:42
10	相模幼稚園	下土棚550	0.09	0.08	0.09	0.07	南	7月12日	15:38
11	湘南学園幼稚園	鵠沼松が岡4-1-32	0.09	0.09	0.09	0.07	南東	7月6日	16:45
12	湘南白百合学園幼稚園	片瀬海岸2-2-30	0.10	0.10	0.10	0.09	南	7月6日	17:15
13	湘南台幼稚園	湘南台7-11-10	0.05	0.05	0.05	0.06	北東	7月6日	14:30
14	湘南みどりが丘幼稚園	高倉485-1	0.04	0.02	0.08	0.06	南西	7月6日	15:15
15	聖マルコ幼稚園	鵠沼海岸7-10-20	0.07	0.06	0.06	0.06	南西	7月6日	16:17
16	聖和学院第二幼稚園	辻堂6-18-11	0.09	0.09	0.09	0.10	南	7月6日	15:53
17	善行森の幼稚園	石川3914-1	0.10	0.08	0.02	0.10	北	7月7日	15:40
18	第弐聖佳幼稚園	善行3-14-7	0.12	0.12	0.06	—	北東	7月7日	16:05
19	つかさ幼稚園	高倉1039	0.04	0.03	0.01	0.05	南東	7月6日	15:32

No.	施設名	所在地	園庭中央			砂場 地上5 cm	風向	測定日	測定時刻
			地上5cm	地上50cm	地上1m				
20	辻堂二葉幼稚園	辻堂元町4-13-3	0.11	0.13	0.08	0.07	東	7月6日	15:10
21	のぞみ幼稚園	辻堂6-18-36	0.04	0.03	0.07	0.03	南	7月6日	15:43
22	広田幼稚園	湘南台5-28-1	0.08	0.08	0.09	0.06	南東	7月6日	14:55
23	富士幼稚園	本鵜沼1-3-7	0.11	0.11	0.11	0.11	北	7月6日	14:20
24	ふじがおか幼稚園	藤が岡3-8-10	0.07	0.08	0.08	0.04	南西	7月7日	13:25
25	ふじがおか第二幼稚園	藤が岡3-13-8	0.09	0.09	0.08	0.08	南西	7月7日	13:35
26	藤沢いずみ幼稚園	亀井野3224	0.07	0.06	0.04	0.09	北東	7月6日	13:50
27	藤沢芙蓉幼稚園	本藤沢5-9-9	0.09	0.08	0.07	0.04	南西	7月7日	16:30
28	藤沢若葉幼稚園	大庭5055-22	0.01	0.07	0.06	0.07	西	7月7日	15:03
29	みくに幼稚園	鵜沼花沢町2-5	0.08	0.07	0.08	0.05	南	7月7日	15:30
30	聖園幼稚園	本町4-8-7	0.08	0.09	0.10	0.08	南西	7月7日	16:52
31	聖園マリア幼稚園	善行7-1-4	0.11	0.09	0.08	0.09	北東	7月6日	13:25
32	六会幼稚園	亀井野1-10	0.02	0.06	0.06	0.06	東	7月6日	14:05
33	むらおか幼稚園	弥勒寺2-3-19	0.03	0.04	0.06	0.08	南	7月7日	13:05
34	もみじ幼稚園	鵜沼桜が岡1-5-13	0.02	0.06	0.08	0.04	南西	7月6日	13:37
35	わかふじ幼稚園	本町2-3-17	0.12	0.06	0.04	一	南西	7月7日	16:05

## 放射線量測定結果一覧表（幼児教育施設・50音順）

単位： マイクロシーベルト／時

No.	施設名	所在地	園庭中			砂場	風向	測定日	測定時刻
			地上5cm	地上50cm	地上1m				
1	インターナショナル チルドレンズガーデン	大鋸1024-16	0.11	0.09	0.06	—	南西	7月14日	14:03
2	おおばこどもの家	大庭5091-1	0.06	0.06	0.05	—	東	7月14日	11:07
3	湘南インターナ ショナルスクール	大鋸935-5	0.07	0.07	0.05	0.10	南	7月14日	14:23
4	スズキメソード 幼児学園	鶴沼石上3-2-3	—	—	—	0.09	南	7月14日	14:44
5	明治学園 羽鳥幼稚舎	羽鳥3-10-24	0.09	0.10	0.06	—	西	7月14日	15:14
6	幼児教室 すなやま園	辻堂西海岸2-14-43	0.08	0.08	0.08	0.08	南西	7月14日	16:00
7	幼児教室 ひまわり園	羽鳥4-6-8	0.02	0.09	0.11	—	西	7月14日	15:27