

調査結果

1 調査の概要

(1) 調査対象工事内容

- ア 工事名 藤沢小学校グラウンド等整備工事（建築）
- イ 担当課 計画建築部 公共建築課
- ウ 請負金額 58,747,500円
- エ 工事場所 藤沢市本町一丁目9番1号
- オ 工期 2013年（平成25年）10月21日から
2014年（平成26年）2月10日まで
- カ 工事概要 グラウンド整備：緑色スクリーニングス舗装
遊具等の整備
グラウンド廻り側溝等の整備：側溝清掃，側溝設置，排水桝嵩上げ，入口アス
ファルト舗装，石階段改修，縁石新設
その他、附帯工事一式

(2) 調査事項

- ア 計画及び設計は適切か
- イ 積算は適切か
- ウ 入札及び契約は適切か
- エ 工事監理は適切か
- オ 施工及び施工管理は適切か

(3) 調査期間

2013年（平成25年）12月5日から2014年（平成26年）3月26日まで

(4) 監査手続

対象とした工事に係る計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，検査，当該工事の契約等を，妥当性，公正性，適正性，経済性及び公平性の観点から検証し，当該工事が適正かつ効率的に執行されているかどうかについて，工事主管課等から関係資料の提出と内容説明を求め，現地調査その他必要と認めた監査を実施した。

なお，工事技術調査は協同組合総合技術士連合に業務委託し，1月10日に派遣された技術士が次の手順により調査を実施した。

- ア 担当部課による工事概要等の説明
- イ 設計図書類の閲覧
- ウ 施工計画書の閲覧

- エ 施工管理帳票類の閲覧
- オ 工事監理状況の調査
- カ 施工管理状況の調査
- キ その他

2 調査の結果

計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，当該工事の契約等について，適切に執行されているものと認められた。

以 上